# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images,
Please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.

# 日本国特許 PATENT OFFICE





別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

2001年 2月19日

出願番号

Application Number:


特願2001-042293

日本碍子株式会社

2001年 3月 9日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Patent Office





#### 特2001-042293

【書類名】

特許願

【整理番号】

P2001-003

【あて先】

特許庁長官 殿

【発明者】

【住所又は居所】

名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式会社

内

【氏名】

松本 明

【発明者】

【住所又は居所】

名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式会社

内

【氏名】

福山 暢嗣

【特許出願人】

【識別番号】

000004064

【氏名又は名称】

日本碍子株式会社

【代理人】

【識別番号】

100078721

【弁理士】

【氏名又は名称】 石田 喜樹

【電話番号】

052-950-5550

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2000- 93230

【出願日】

平成12年 3月30日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 009243

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1 【包括委任状番号】 9708617

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光ファイバアレイ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 上面に光ファイバを収容する断面 V 字状の収容溝を形成した 基板と、該基板の上面を覆う蓋板とから成る保持部材に光ファイバ先端裸部を収 容し、接着剤を基板と蓋板の間に充填して光ファイバを収容溝に固定した光ファ イバアレイにおいて、

最外部にあたる収容溝の中心軸から基板端部までの距離が光ファイバ半径の5倍以上有し、基板と蓋板との間の距離Yが、収容した光ファイバと収容溝との接点から蓋板までの距離Lに対して、L/6≦Y≦Lであることを特徴とする光ファイバアレイ。

【請求項2】 収容溝に収容した光ファイバの基板から突出した部位の高さが、基板と蓋板との距離Yに略等しい請求項1記載の光ファイバアレイ。

【請求項3】 基板と蓋板との距離 Yが、 $L/4 \le Y \le L$ である請求項1 又は2記載の光ファイバアレイ。

【請求項4】 接着剤がエポキシ系である請求項1乃至3の何れかに記載の光ファイバアレイ。

【請求項5】 蓋板の幅と基板の幅が異なる請求項1乃至4の何れかに記載の光ファイバアレイ。

【請求項6】 収容溝形成面の後部に光ファイバ被覆部を載置する載置面を 設け、該収容溝形成面と載置面との間に段差を設けて光ファイバを載置及び収容 した請求項1乃至5の何れかに記載の光ファイバアレイ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、保持部材を装着して光ファイバを所定間隔に整列保持した光ファイバアレイに関し、詳しくはその保持部材の剥離防止技術に関する。

[0002]

【従来の技術】

光ファイバを整列固定したファイバアレイは、図4に示すように形成されている。図4において、12は基板13と蓋板15とから成る保持部材であり、基板には断面V字状のV溝14(収容溝)が複数列形成され、光ファイバ(光ファイバ裸部)1を個々のV溝14に収容し、接着剤を充填すると共に蓋板15を被せて光ファイバ1を挟み込み、光ファイバ1をV溝内に接着固定している。また、1aは被覆された光ファイバであり複数本連結されてファイバリボン16を形成している。

保持部材12は例えばガラス板を加工して形成され、V溝14は鏡面研磨された基板表面に平行に形成されている。また、隣接するV溝間は狭いため基板13と蓋板15との接着を確実にするために接着面をV溝の束の左右端部に広く形成してある。

[0003]

#### 【発明が解決しようとする課題】

ところが、上述するようなファイバアレイは野外の過酷な環境下におかれることが多く、60℃の高温から-40℃の低温にさらされたり、砂漠環境から高温多湿の環境にさらされたりする。光ファイバアレイはこうした過酷な環境下で、長期間安定して良好な特性を維持しなければならない。しかし、上記ファイバアレイはこのような環境下に長期間さらされた場合、経時変化により光ファイバ1を固定している基板13と蓋板15とが剥がれて、光ファイバの固定が不安定になる現象があった。

#### [0004]

光ファイバは光軸が所定位置からずれると、接続している光学部品との間で伝送損失が大きくなってしまうため、例えば 0. 5 μ m以下といった極めて高い位置精度が要求されている。そのため、上記剥がれ現象が発生すると位置ずれが発生して伝送特性が劣化する事になる。また、最終的には光ファイバが基板から抜け落ちてしまう場合もあり得る。

そこで、本発明の課題は、過酷な環境下であっても保持部材の剥離等が発生し 難く、良好な特性を維持させることである。

[0005]

#### 【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するため、請求項1の発明は、上面に光ファイバを収容する断面 V字状の収容溝を形成した基板と、該基板の上面を覆う蓋板とから成る保持部材に光ファイバ先端を収容し、接着剤を基板と蓋板の間に充填して光ファイバ裸部を収容溝に固定した光ファイバアレイにおいて、最外部にあたる収容溝の中心軸から基板端部までの距離が光ファイバ半径の5倍以上有し、基板と蓋板との間の距離 Y が、収容した光ファイバと収容溝との接点から蓋板までの距離 L に対して、L / 6 ≤ Y ≤ L であることを特徴とする。

#### [0006]

請求項2の発明は、請求項1の発明において、収容溝に収容した光ファイバの基板から突出した部位の高さが、基板と蓋板との距離Yに略等しいことを特徴とする。

#### [0007]

請求項3の発明は請求項1又は2の発明において、基板と蓋板との距離Yが、 L/4≤Y≤Lであることを特徴とする。

また、請求項4の発明は、請求項1乃至3の何れかの発明において、接着剤がエポキシ系であることを特徴とする。

#### [0008]

請求項5の発明は、請求項1乃至4の何れかの発明において、蓋板の幅と基板 の幅が異なることを特徴とする。

#### [0009]

請求項6の発明は、請求項1乃至5の何れかの発明において、収容溝形成面の 後部に光ファイバ被覆部を載置する載置面を設け、該収容溝形成面と載置面との 間に段差を設けて光ファイバを載置及び収容したことを特徴とする。

#### [0010]

発明者は、剥がれの原因が、収容溝最外部外側に広がる基板と蓋板との間の接着剤層が薄いことにより、V溝に円形の光ファイバを収容した場合に生じる光ファイバ周辺(収容溝内)の接着剤溜まり部に起因する接着剤硬化の際の収縮や接着剤と基板、或いは接着剤と蓋板の熱膨張率の違い、又は、湿度が加わった場合

の接着剤の膨潤によるV溝内の接着剤の応力集中を接着剤層が吸収しきれないことにあることを実験により突き止めた。

#### [0011]

ファイバアレイは接着剤にて実装されていおり、且つ複雑な形状をしているので、部分的な強い応力や基板と蓋板間の全体応力等様々な応力が存在する。部分的な応力としては上述するようにV溝内のファイバ周辺等樹脂溜り部に発生し、これは図5のV溝14に収容した光ファイバの断面説明図に示すように、図5のAに示す接着剤溜り部の応力がBに示す部分に加わり、この部分の接着剤層が薄いと、この応力を吸収しきれずにBの部分に剥離が発生するメカニズムだと考えられる。

そして、例えばB等に剥離が発生すると、全体応力がこの部分にも加わること や、剥離部分に水分が侵入していくことにより、その剥離がさらに広がって行く

このような接着剤の作用に対し、上述構成とすることで接着剤層が応力集中を吸収することが可能となり、過酷な環境下であっても光ファイバと基板或いは固定 基板との間で剥離が発生し難く、良好な特性を維持させることができる。

#### [0012]

# 【発明の実施の形態】

以下、本発明を具体化した実施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図 1 は本発明に係る光ファイバアレイの断面拡大図であり、1 は光ファイバ (裸光 ファイバ)、2 は基板3と蓋板5から成る保持部材であり、基板3にはV溝4が 形成され、V溝4には光ファイバ1が収容されている。また、光ファイバ1の周 囲及び基板3と蓋板5の間は接着剤6 a が充填されている。

尚、V溝4の開き角は例えば70°であり、光ファイバ1の半径は例えば62. 5μmで形成されている。

#### [0013]

V溝4は、光ファイバ1を収容した状態で光ファイバの一部が基板上面から僅かに突出するよう形成され、その突出長が基板3と蓋板5との間に形成される接着剤層6の厚みと略等しくなるよう形成されている。また、光ファイバ1の半径

Rに対して、基板3の最外部収容溝の中心から基板端部までの距離M(図3に示す。)を光ファイバ半径の5倍以上としてある。

そして、この接着剤層6の厚さYを、V溝4と光ファイバ1との接点Pから蓋板 5までの距離Lを基準に次のように規定している。

L/6≤Y≤L ··(範囲1)

[0014]

接着剤層6の厚さYをこの範囲にすることで、後述する実験結果に示すように接着剤層6が接着剤の硬化の際に発生する収縮、或いは基板3や蓋板5との熱膨 張率の違い或いは膨潤率の違いから発生する応力を吸収し、過酷な環境下でも剥 がれることなく安定した特性を維持することができる。

また、接着剤の観点から見ると、接着剤による応力は接着剤のヤング率が高いほど特に大きくなる。例えば、エポキシ系の接着剤を用いる場合はアクリル系やシリコン系の接着剤と比較して一般的にヤング率が高いので、応力も大きくなり本願の接着層構造が有効となる。特にヤング率が2kgf/mm²以上のエポキシ系接着剤を用いると応力が特に大きくなるので、本願の接着層構造が効果的である。

[0015]

尚、ここで言う接着剤とは、少なくともV溝周辺(裸ファイバ・蓋板と基板の接着固定)の接着に使用するものを示す。また、光ファイバ1がV溝4の斜面に確実に2点接触するためには、加工精度や測定精度を考慮すると理論的な接触点から現実的な接触点を10 $\mu$ m程度余裕を持たせて上方へ移動した点とするのが好ましく、この場合、上記(範囲1)は(L-10 $\mu$ m) $\angle$ 6 $\leq$ Y $\leq$ (L-10 $\mu$ m) となる。

[0016]

表1は、接着剤層6の厚さYを変えて作成したファイバアレイにより環境試験 (煮沸試験)を行って接着部の変化を対比した表であり、ファイバアレイを沸騰 水に入れ、所定時間経過後の剥がれの発生状況を調べたものである。表において、〇は剥がれの発生がみられない良好な状態、△は一部に剥がれが発生した状態、×は広範囲に剥がれが発生した状態を示している。

[0017]

【表1】

接着剤層の厚さ	煮 沸 時 間			
Y	15hr	36hr	60hr	
L/2	0	0	0	写真
L/4	0	0	0	
L/6	0	0	Δ	
L/8	×	×	×	写真

#### [0018]

また、図2は上記環境試験によるファイバアレイの接着部の変化の様子を説明する為の写真画像であり、(a)~(d)は表1のY=L/2の写真、(e)~(h)は従来のY=L/8の写真である。尚、写真を見やすくするため反転処理して掲示している。また、図2の各写真に撮影されている光ファイバアレイの保持部材3の概略を図3に示している。

#### [0019]

図3は保持部材の平面図であり、図示するように環境試験に供した保持部材2は、基板3がV溝8本から成る群を3群形有している。光ファイバアレイは光ファイバ1を保持部材2に収容して接着剤を塗布した後、蓋板5を貼着して形成され、V溝の大きさを変えることで光ファイバ1の基板上の突出量を変えて、接着剤の厚みYが所望厚になるようにしている。

そして、図2において、左側の写真(a)~(d)は60時間煮沸しても変化はみられないが、右側の写真(e)~(h)は15時間後から基板左右の主接着面8,8に斑点状の模様が発生し、各光ファイバ群の間においても煮沸前の状態とは異なる部分が発生していることが確認できる。これらは、接着剤が剥離した部位であり、これらの写真から右側即ち接着剤層の厚さYがL/8の場合は15

時間の煮沸で既に剥離が発生していることがわかる。また、左側即ちYがL/2 のものは、60時間煮沸しても剥離が発生していない。

#### [0020]

このように、試験結果から最外部収容溝の中心軸から基板端部までの距離が光ファイバ半径の5倍以上とし、接着剤層厚YがL/6以上であれば、殆ど剥離は発生することなく、過酷な環境下でも使用可能であると判断することができる。 更に、接着剤層厚YがL/4以上であれば、剥離は発生せず良好な状態を維持し続けると判断することができる。

#### [0021]

ところで、光ファイバアレイは蓋板5でファイバを基板V溝4に押さえた形が一般的であり、光ファイバアレイの先端部端面は光学研磨が施されるが、ファイバ端面は所望の角度にする必要があるので、通常V溝4に平行な側面を研磨時の基準として研磨が行われる。この際、基板3の側面をV溝4に平行にすることは加工上容易であるが、蓋板5は光ファイバ1の上に乗せるだけなので、蓋板5の側面と光ファイバ1を平行にすることは容易ではない。

#### [0022]

そのため、研磨基準面は、基板3の側面にするのが自然であり、この状態を確保する為に、蓋板5は基板3の左右外側にはみ出さないようにする。この方策としては蓋板5の幅を基板3の幅より狭くすることで多少の位置ずれも許容できるので、施蓋が容易となる。

また、この場合、図6の光ファイバアレイ断面説明図に示すように、接着剤6 a は段差部Cにメニスカス状に溜まり、これが接着力を増す作用を奏する。しかし、ここで発生する応力が、接着剤層が薄い場合では剥離の発生につながる(剥離発生のメカニズムとしてはV溝と同様。)。特にこの部分は外側なので外気に曝されているため、剥離が発生すると容易に水分の浸入を許すので、剥離の進行が早くなる。

このように、この部位は剥離を防ぐ重要な部分であり、図1のように接着剤層を大きく確保しておけば、応力は集中せずに剥離が発生し難いので、本発明の構成はV溝部と同様に高い信頼性を確保できる。ここで、図6(a)は本発明にか

かる光ファイバアレイの断面説明図、図 6 (c)は従来の光ファイバアレイの断面説明図を示している。

尚、図6(b)に示すように、蓋板の幅を基板の幅より大きい場合きくしても、段差部Cにメニスカス状の溜まり部が形成され、本発明の構成即ち接着剤層を大きく確保することで、応力は集中せずに剥離が発生し難く、V溝部と同様に高い信頼性を確保できる。但し、上述するように、光ファイバアレイの端面研磨を精度良く行うことが難しくなるので、蓋板は基板より狭く形成するのが好ましい

# [0023]

また、図7(a)の光ファイバアレイの側面説明図に示すように、光ファイバ先端への応力の集中を緩和するために、V溝の後端部に段差3aを設け、V溝形成面に対して一段下げて基板後部に被覆部搭載面を設けた場合、この段差3aに接着剤6aが多量に存在することになり、この部分の接着剤による応力が基板3と蓋板5の間の接着層6に集中することになる。このような構造の場合も、本構成は特に有効であるといえる。

更に、図7(a)では蓋板5の基盤側端部にRを設けているが、より応力の緩和 を図るために、このように基板側にテーパ乃至Rを施すとより好ましい。つまり 、多量な接着剤厚から徐々に接着剤層厚Yに近づけることでより応力集中を防ぐ ことができる。

#### [0024]

尚、この段差部に関しては、段差のエッジにより光ファイバが傷つき易く、この部分に部分的にでも剥離が発生した場合、応力の働きにより更に段差によるファイバの傷つきを助長させる恐れがある。この為、この部分に剥離を発生させないことは非常に重要なポイントとなる。

また、上記実施の形態にあっては基板と蓋板とで光ファイバを挟み込んで固定する際、蓋板を光ファイバに当接させて、接着剤層の厚みを光ファイバの基板上突出部の高さと同一としているが、光ファイバが確実にV溝に2点接触していれば蓋板を光ファイバに当接させなくとも良い。更に、基板にはV溝を複数設けているが、V溝は1本だけであっても接着剤層を上記の如く形成することで、良好

な特性を維持させることができる。

[0025]

#### 【発明の効果】

以上詳述したように、請求項1乃至4の発明によれば、過酷な環境下であって も光ファイバと基板或いは固定基板との間で剥離が発生し難く、良好な特性を維 持させることができる。

[0026]

請求項5の発明によれば、請求項1乃至4の何れかの効果に加えて、蓋板の幅 と基板の幅が異なるので、メニスカス状の接着剤の溜まり部ができ、接着力が増 加する。

[0027]

請求項6の発明によれば、請求項1乃至5の何れかの効果に加えて、光ファイバ先端への応力が緩和されるので、剥離が発生し難い。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施形態の1例を示す光ファイバアレイの断面拡大図である。

【図2】

環境試験によるファイバアレイ接着部の変化の様子を説明する為の写真画像であり、(a)~(d)は本発明の構成、(e)~(h)は従来の構成である。写真を反転処理して掲示している。

【図3】

図2の環境試験で使用した保持部材の説明図である。

【図4】

光ファイバアレイの斜視図である。

【図5】

図4の1つのファイバ部を拡大した断面説明図である。

【図6】

光ファイバアレイの接着剤層端部の様子を示し、(a)は本発明の断面説明図 (b)は本発明の他の例を示す断面説明図、(c)は従来の断面説明図である

# 【図7】

光ファイバアレイのV溝後端部の構成を示し、(a)は本発明の要部側面説明図、(b)は従来の要部側面説明図である。


### 【符号の説明】

1・・光ファイバ、2・・保持部材、3・・基板、3 a・・段差、4・・V溝、5・・蓋板、6・・接着剤層、6 a・・接着剤、L・・V溝と光ファイバの接点から蓋板までの距離、M・・基板最外部の収容溝の中心から基板端部までの距離、P・・V溝と光ファイバとの接点、Y・・接着剤層の厚さ。


【書類名】

図面


【図1】




# 【図2】




【図3】




【図4】




【図5】




【図6】



【図7】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 過酷な環境下であっても保持部材の剥離等が発生し難く、良好な特性 を維持させる。

【解決手段】 上面に光ファイバ1を収容する断面V字状の収容溝(V溝4)を 形成した基板3と、該基板3の上面を覆う蓋板5とから成る保持部材2に光ファ イバ先端を収容し、接着剤を基板3と蓋板5の間に充填して光ファイバ1を収容 溝に固定した光ファイバアレイにおいて、基板3と蓋板5との間の距離Yが、収 容した光ファイバ1と収容溝との接点から蓋板5までの距離Lに対して、L/6 ≦Y≦Lとした。

【選択図】 図1

# 認定・付加情報

特許出願の番号 特願2001-042293

受付番号 50100229421

書類名特許願

担当官 第八担当上席 0097

作成日 平成13年 2月22日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成13年 2月19日

【特許出願人】

【識別番号】 000004064

【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

【氏名又は名称】 日本碍子株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100078721

【住所又は居所】 名古屋市東区東桜一丁目10番30号 石田国際

特許事務所

【氏名又は名称】 石田 喜樹

出願人履歴情報

識別番号

[000004064]

1. 変更年月日

1990年 8月24日

[変更理由]

新規登録

住 所

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

氏 名

日本碍子株式会社